

data..... 2011-03-07 Protokół w 33/2011  
 kontrolę przeprowadził..... Jan Kubik  
 nr uprawnień..... D/059/639/RZ/10  
 wynik/wnioski/uwagi..... pozytywny

6. Występowanie wyrobów budowlanych zawierających azbest:

7. Obiekt posiada dokumenty (art. 63):

- Dokumentację budowy..... brak
- Dokumentację powykonawczą..... inwentaryzacja architektoniczna
- Instrukcję obsługi i eksploatacji..... tak
- Opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.....

8. Obiekt posiada książkę/~~nie posiada książki~~/ obiektu budowlanego (art.64)

Protokoły ~~nie są~~\* dołączane do książki obiektu budowlanego.....

Stwierdza się, że obiekt budowlany ~~nie~~\* jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz ~~nie~~\* jest utrzymywany w należyтым stanie technicznym i estetycznym.

Zaobserwowano: 1) wykazanie w większej części zaleceń z ostatniej

kontroli 5-letniej stanu technicznego budynku

2) zanieczyszczenie gruzem niektórych kratek wentylacyjnych

Wnioski końcowe / nałożone kary: 1) Niezwłocznie wykonać kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznej w salach zajęć, kaziemkach, H.C., pomieszczeniach biurowych, budynku gospodarczego.

2) Usunąć gruz z kratek wentylacyjnych.

3) Wykonać kontrole kotła parowego zgodnie z

art. 62 ust. 1 pkt 5b Prawo budowlane.

4) Opracować grubość dopuszczalną warstwy śniegu na dachu budyń przez osobę uprawnioną i monitorować w okresie zimny zalepanie

Kontrolowany nie wnosi uwag/wnosi uwagi do niniejszego protokołu. (załącznik). śniegu na d.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. w przypadku pretencja grubości dopuszczalnej śniegu

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

kontrolowany:

kontrolujący:

DYREKTOR  
 Publicznego Przedszkola nr.2  
 w Kolbuszowej  
 mgr Beata Marek

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2  
 w Kolbuszowej  
 ul. Obr. Pokoju 11, tel. 227-18-78  
 36-100 KOLBUSZOWA  
 NIP 814-14-88-717, REGON 690672535

Jan Kubik