

Kolbuszowa, dnia 2011.11-15

## PROTOKÓŁ

### z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym. (Rozdział 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane)

Imię i nazwisko/ nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Publiczne Przedszkole Nr 2  
w Kolbuszowej

Adres obiektu:

Budynek przedszkola  
Kolbuszowa ul. Obr. Tokaj 11

Rodzaj obiektu:

- Funkcja..... dydaktyczna - wychowawcza
- Rok budowy..... okres międzywojenny (brak dokumentów określających rok budowy)
- Konstrukcja..... Budynek przedszkola to obiekt dwukondygnacyjny, dwunawowy z o. rozpiętości konstrukcyjnej  $4,20 \times 4,20 \times 4,84$  z podpiwniczeniem w ujęciu środkowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: ścian zewnętrznych z kamienia i betonu w przylgnięciu, wyżej z cegły, bloczków i pustaków, strapy nad piwnicą żelbetonowe, nad parterem drewniane, nad piętrem 2 drewniane. Budynek przykryty strypolachem nie wentylowa z pokryciem papowym, obecnie przykryty dachem anterospadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachy tra
- Instalacje..... par. zab.  $132,50 m^2$ , użytkowe  $280,25$ , kubatura  $821,00 m^3$  elektryczna, wod-kan, c.o. z własnej kotłowni parowej, paraowa, piec wodociągowa, wentylacja mechaniczna

Kontrolę przeprowadzili:

1. Hader Józef - Inspektor Powiatowego Inspektoratu

2. Nadzorca Budowlanego w Kolbuszowej

przy udziale:

1. Marek Beata - Dyrektor Publicznego Przedszkola

1. Obiekt podlega okresowej / corocznej/ kontroli (art.62 ust.1 pkt 1) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Ostatniej tego rodzaju kontroli dokonano: